

Un problème d'autofocus affecte quelques télézooms Sigma

De récentes investigations nous ont amené à constater que certains zooms Sigma APO 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM, APO 120-400mm F4.5-5.6 DG OS HSM et APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM, produits récemment, peuvent présenter un défaut d'autofocus.

Cette possibilité concerne exclusivement les objectifs et numéros de série mentionnés dans le tableau ci-dessous :

[Liste des objectifs nécessitant une mise à niveau]

APO 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM	Numéro de série entre 10633051 and 10972000.
APO 120-400mm F4.5-5.6 DG OS HSM	Numéro de série entre 10574001 and 10972000.
APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM	Numéro de série entre 10674301 and 10972000.

Il s'agit d'un phénomène limité qui concerne exclusivement les objectifs mentionnés dans le tableau.

[Aide à la résolution du problème]

Pour résoudre ce problème, Sigma offre à ses clients une inspection et, au besoin, une mise à niveau gratuite au travers de son réseau d'importateurs agréés.

Si un problème d'autofocus est confirmé lors de l'inspection par les services techniques de Sigma, il sera rectifié gracieusement.

Nous présentons toutes nos excuses à nos clients pour la gêne occasionnée.

Pour plus d'information, veuillez contacter votre revendeur ou l'importateur de votre lieu de résidence :

<http://www.sigma-photo.co.jp/english/network/index.htm>